

← 170 mm →
↑ 75 mm ↓



Dodává:  
**Fika partner, s.r.o.**  
Komenského 589,  
Zastávka  
u Brna 664 84  
www.fika.cz

Česká republika  
tel.: + 420 602 745 393

Hmotnost:  
600g



8 595219 1501070

# REJSEK®

## ČISTIČ ODPADŮ

Dokonale odstraňuje:

- vatu
- tuky
- papír
- vlasy



**POZOR ŽÍRAVINA**  
**!!! uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí !!!**

Dokonale čistí odpadní potrubí v domácnostech od usazených tuků, vlasů, papíru a pod.

**CZ** Hydroxid sodný

**Použití:** základní chemická surovina pro obecně známé použití. Používá se např. při bělení a barvení textilií, k přípravě odmašťovacích lázní, k čištění kotlů, potrubí a odpadů. Dávkování se řídí příslušným pracovním postupem. Do sifonu umýváte, vylejete, vanu nebo WC vysypeme 50-100 g hydroxidu sodného a zalijeme 0,5 l horké vody. Necháme působit 30 minut a pak propláchneme. Při větších nečistotách proceduru opakujeme. Nelze používat na hliníkové! Hydroxid sodný je látka hydrokopičká. Ze vzduchu pohlcuje oxid uhličitý. Snadno se rozpouští ve vodě a etanolu. Při rozpuštění se uvolňuje velké množství tepla. Roztok reaguje silně alkalicky. Je žíravinou ve smyslu platných předpisů o jedech a jiných látkách zdraví škodlivých.

**Bezpečnost práce:** Hydroxid sodný může poškodit zdraví při styku s pokožkou, zasažení očí nebo náhodném požití.

**Skladovatelnost:** v původních nenarušených obalech 24 měsíců

**Skladujte:** v suchu při teplotě +5 až +25 °C.

**Likvidace obalu:** prázdné obaly vypláchnout důkladně vodou a odevzdat je k recyklaci

**Datum plnění (šarže) je vyznačen na obalu.**





P314 Způsobuje těžké poškození kůže a poškození očí.  
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P405 Skladujte uzamčeně.  
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.  
P303+P361+P353 Při STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě sylekněte. Opíchněte kůži vodou/ osprchuje.  
P305+P351+P338 Při ZASAŽENÍ OČI: Několik minut opatrně vyplachujte vodou.  
Vyměňte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.  
P310 Okamžitě vložte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.  
P501 Odstraňte obsah obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Obsah: Na OH 97-99,5%.  
CAS.1310-73-2  
ES.215-185-5



Signální slovo: Nebezpečí



<b>Plastex</b>		ZNAČKA / OB <b>0421058 170x75 Rejsek 600g</b>		ZÁK. Č. / CUSTOMER ID <b>1 00000</b>	
ROZMĚR / DIMENSIONS (mm)	VALEČEK / CYLINDER (mm)	RASTER / SCREEN (lpoč)	STOKY / CLICHÉ (DPI)	SPOSOB TLAČE / PRINT MODE	MATERIÁL / MATERIAL
<b>170 x 75</b>	<b>349.25</b>	<b>60</b>	<b>DPI</b>	<b>VRCHNÁ / TOP</b>	<b>PAP</b>
 Cyan	 Magenta	 Yellow	 Black	NA FARBÝ PANTONE MÁ VPLYV POTLAČOVANÝ MATERIÁL A SPOSOB TLAČE / PANTONE COLOURS ARE AFFECTED BY PRINT MATERIAL AND PRINTING TYPE	
ČASŤUM / DATE (d.m.rok / d.m.year) <b>27.10.2015</b>	OSÚHLAŠENÉ / APPROVAL: <input checked="" type="checkbox"/>	FAREBNOSŤ / COLOURS <input type="checkbox"/>	ROZMERY / DIMENSIONS <input type="checkbox"/>	TEXTY / TEXTS <input type="checkbox"/>	UMIESTNENIE / ARRANGE <input type="checkbox"/>
				ČAROVÝ KÓD / BARCODE <input type="checkbox"/>	PODPIS / SIGNATURE <input type="checkbox"/>